

# E DIN 4000-210:2014-10 (D)

## Sachmerkmal-Listen - Teil 210: Spanende Werkzeugmaschinen

---

Inhalt	Seite
Vorwort .....	8
1 Anwendungsbereich .....	8
2 Normative Verweisungen .....	9
3 Begriffe .....	10
4 Komponenten .....	17
4.1 Achsorientierung .....	17
4.1.1 Bezeichnung der Achsen .....	17
4.1.2 Bezeichnungsvergabe .....	18
4.1.3 Festlegung für schräg liegende Achsen .....	20
4.2 Maschinenkühlung .....	22
4.3 Kühlschmierstoffversorgung .....	22
4.4 Maschinenabsaugung .....	22
4.5 Späneentsorgung .....	23
4.6 Palettierstation .....	23
4.7 Druckspeicheranlage .....	23
4.8 Zusammenhang Achse-Kanal .....	23
4.9 Blockstrukturen .....	23
5 Sachmerkmal-Listen-Nummer und Zuordnung .....	24
6 Sachmerkmal-Liste Nr. 1: Übergeordnete Sachmerkmal-Liste für spanende Werkzeugmaschinen .....	25
6.1 Grundformen .....	25
6.1.1 Drehbearbeitung / Dreh-Fräs-Bearbeitung .....	26
6.1.2 Fräsbearbeitung / Fräs-Dreh-Bearbeitung .....	32
6.1.3 Bearbeitung mit ortsfesten Spindeln .....	48
6.1.4 Verzahnungsbearbeitung .....	50
6.1.5 Schleifbearbeitung .....	60
6.1.6 Räumbearbeitung .....	66
6.1.7 Bohrbearbeitung .....	70
6.2 Merkmale .....	71
6.2.1 Merkmal-Liste .....	71
6.2.2 Merkmal-Blöcke Referenzpunkte .....	74
6.3 Festlegungen für die Merkmalkennungen .....	78
7 Sachmerkmal-Liste Nr. 2: Achsen .....	85
7.1 Grundformen .....	85
7.2 Merkmale .....	85
7.3 Festlegungen für die Merkmalkennungen .....	89
8 Sachmerkmal-Liste Nr. 3: Steuerung .....	91
8.1 Grundformen .....	91
8.2 Merkmale .....	91
8.3 Festlegungen für die Merkmalkennungen .....	92
9 Sachmerkmal-Liste Nr. 4: Maschinenhydraulik .....	93
9.1 Grundformen .....	93
9.2 Merkmale .....	93
9.3 Festlegungen für die Merkmalkennungen .....	94
10 Sachmerkmal-Liste Nr. 5: Maschinenpneumatik .....	95

10.1	Grundformen.....	95
10.2	Merkmale .....	95
10.3	Festlegungen für die Merkmalkennungen .....	96
11	Sachmerkmal-Liste Nr. 6: Maschinenschmierung .....	97
11.1	Grundformen.....	97
11.2	Merkmale .....	97
11.3	Festlegungen für die Merkmalkennungen .....	98
12	Sachmerkmal-Liste Nr. 7: Maschinenkühlung .....	99
12.1	Grundformen.....	99
12.2	Merkmale .....	99
12.3	Festlegungen für die Merkmalkennungen .....	100
13	Sachmerkmal-Liste Nr. 8: Kühlschmierstoffversorgung.....	101
13.1	Grundformen.....	101
13.2	Merkmale .....	101
13.2.1	Merkmaleblöcke Schmierstoffpumpe.....	103
13.3	Festlegungen für die Merkmalkennungen .....	104
14	Sachmerkmal-Liste Nr. 9: Späneentsorgung .....	105
14.1	Grundformen.....	105
14.2	Merkmale .....	105
14.3	Festlegungen für die Merkmalkennungen .....	105
15	Sachmerkmal-Liste Nr. 10: Schaltschrank .....	106
15.1	Grundformen.....	106
15.2	Merkmale .....	106
15.3	Festlegungen für die Merkmalkennungen .....	107
16	Sachmerkmal-Liste Nr. 11: Maschinenverkleidung .....	108
16.1	Grundformen.....	108
16.2	Merkmale .....	108
16.3	Festlegungen für die Merkmalkennungen .....	108
17	Sachmerkmal-Liste Nr. 12: Sicherheitseinrichtungen.....	110
17.1	Grundformen.....	110
17.2	Merkmale .....	110
17.3	Festlegungen für die Merkmalkennungen .....	110
18	Sachmerkmal-Liste Nr. 13: Maschinenabsaugung .....	111
18.1	Grundformen.....	111
18.2	Merkmale .....	111
18.3	Festlegungen für die Merkmalkennungen .....	112
19	Sachmerkmal-Liste Nr. 14: Werkzeugwechsler.....	113
19.1	Grundformen.....	113
19.2	Merkmale .....	113
19.3	Festlegungen für die Merkmalkennungen .....	114
20	Sachmerkmal-Liste Nr. 15: Werkzeugmagazin.....	116
20.1	Grundformen.....	116
20.2	Merkmale .....	116
20.3	Festlegungen für die Merkmalkennungen .....	117
21	Sachmerkmal-Liste Nr. 16: Palettierstation .....	118
21.1	Grundformen.....	118
21.2	Merkmale .....	118
21.3	Festlegungen für die Merkmalkennungen .....	119
22	Sachmerkmal-Liste Nr. 17: Integrierte Messeinrichtung.....	120
22.1	Grundformen.....	120

22.2	Merkmale .....	120
22.3	Festlegungen für die Merkmalkennungen .....	121
23	Sachmerkmal-Liste Nr. 18: Druckspeicheranlage .....	122
23.1	Grundformen .....	122
23.2	Merkmale .....	122
23.3	Festlegungen für die Merkmalkennungen .....	123
24	Sachmerkmal-Liste Nr. 19: Arbeitsplatz .....	124
24.1	Grundformen .....	124
24.2	Merkmale .....	124
24.3	Festlegungen für die Merkmalkennungen .....	125
25	Konformitätsklassen .....	126
25.1	Allgemeines .....	126
25.2	Konformitätsklasse 1 (CC1) .....	126
25.3	Konformitätsklasse 2 (CC2) .....	126
25.4	Konformitätsklasse 3 (CC3) .....	126
25.5	Vererbung der Merkmale in den Konformitätsklassen .....	126
25.6	Attribute der Merkmale .....	126
26	Merkmale — Konformitätsklassen .....	127
26.1	Allgemeines .....	127
26.2	Merkmale — Konformitätsklasse 1 .....	127
26.3	Merkmale — Konformitätsklasse 2 .....	127
26.4	Merkmale — Konformitätsklasse 3 .....	128
Anhang A (informativ) Zuordnung von Normen zu der Sachmerkmal-Liste .....		130
Anhang B (informativ) Beispiel kartesisches Koordinatensystem in Anlehnung an ISO 841 .....		131
Anhang C (informativ) Anwendungsbeispiel .....		132
Anhang D (informativ) Anwendungsbeispiel .....		133
Literaturhinweise .....		134
<b>Bilder</b>		
Bild 1 — Vergleich Arbeitsbereich mit Arbeitsraum .....		13
Bild 2 — Lage PCS Koordinatensystem .....		14
Bild 3 — Referenzsystem .....		14
Bild 4 — Darstellung Drehwinkel .....		16
Bild 5 — Achsbezeichnung für kartesische Koordinatensysteme .....		19
Bild 6 — Schrägliegende Bearbeitungsachse .....		21
Bild 7 — Schrägliegende Wechslerachse .....		22
Bild 101 — Drehmaschine in Flachbettbauweise .....		26
Bild 102 — Drehmaschine in Schrägbettbauweise .....		27
Bild 103 — Drehmaschine in Frontbettbauweise .....		28
Bild 104 — Drehmaschine in Ständerbauweise .....		29
Bild 105 — Drehmaschine in vertikaler Bauweise mit hängender Werkstückspindel .....		30
Bild 106 — Drehmaschine in horizontaler Bauweise mit verfahrbarer Werkzeugspindel .....		31
Bild 201 — Vertikale Fräsmaschine in Konsolständerbauweise .....		32

<b>Bild 202 — Vertikale Fräsmaschine in Kreuztischbauweise</b> .....	<b>33</b>
<b>Bild 203 — Vertikale Fräsmaschine in Kreuztischbauweise mit Schwenkkopf</b> .....	<b>34</b>
<b>Bild 204 — Vertikale Fräsmaschine in Kreuzbettbauweise</b> .....	<b>35</b>
<b>Bild 205 — Vertikale Fräsmaschine in Fahrständerbauweise</b> .....	<b>36</b>
<b>Bild 206 — Vertikale Fräsmaschine in Tischbauweise</b> .....	<b>37</b>
<b>Bild 207 — Vertikale Fräsmaschine in Gantrybauweise</b> .....	<b>38</b>
<b>Bild 208 — Vertikale Fräsmaschine mit den Hauptachsen im Werkzeug</b> .....	<b>39</b>
<b>Bild 209 — Vertikale Fräsmaschine mit Schwenkachse zur Werkstückzuführung</b> .....	<b>40</b>
<b>Bild 301 — Horizontale Fräsmaschine in Konsolständerbauweise</b> .....	<b>41</b>
<b>Bild 302 — Horizontale Fräsmaschine in Konsolbettbauweise</b> .....	<b>42</b>
<b>Bild 303 — Horizontale Fräsmaschine in Kreuztischbauweise</b> .....	<b>43</b>
<b>Bild 304 — Horizontale Fräsmaschine in Kreuzbettbauweise mit Schwenktisch</b> .....	<b>44</b>
<b>Bild 305 — Horizontale Fräsmaschine in Kreuzbettbauweise mit Schwenkachse zur Werkstückzuführung</b> .....	<b>45</b>
<b>Bild 306 — Horizontale Fräsmaschine in Fahrständerbauweise</b> .....	<b>46</b>
<b>Bild 307 — Horizontale Fräsmaschine in Schlittenbauweise</b> .....	<b>47</b>
<b>Bild 401 — Mehrspindelbearbeitung (Transferzentrum)</b> .....	<b>48</b>
<b>Bild 402 — Mehrspindelzentrum</b> .....	<b>49</b>
<b>Bild 501 — Verzahnungsfräsmaschine</b> .....	<b>50</b>
<b>Bild 502 — Wälzfräsmaschine</b> .....	<b>51</b>
<b>Bild 503 — Verzahnungsstoßmaschine</b> .....	<b>52</b>
<b>Bild 504 — Verzahnungsschälmaschine (Scudding)</b> .....	<b>53</b>
<b>Bild 505 — Verzahnungsräummaschine</b> .....	<b>54</b>
<b>Bild 506 — Verzahnungsdrallräummaschine</b> .....	<b>55</b>
<b>Bild 507 — Verzahnungsschabmaschine</b> .....	<b>56</b>
<b>Bild 508 — Verzahnungsschleifmaschine</b> .....	<b>57</b>
<b>Bild 509 — Verzahnungshonmaschine</b> .....	<b>58</b>
<b>Bild 510 — Verzahnungscoroniermaschine</b> .....	<b>59</b>
<b>Bild 601 — Flachsleifmaschine für Planscheiben</b> .....	<b>60</b>
<b>Bild 602 — Flachsleifmaschine für Topfscheiben</b> .....	<b>61</b>
<b>Bild 603 — Horizontale Rundschleifmaschine</b> .....	<b>62</b>
<b>Bild 604 — Vertikale Rundschleifmaschine</b> .....	<b>63</b>
<b>Bild 605 — Horizontale Werkzeugschleifmaschine</b> .....	<b>64</b>
<b>Bild 606 — Vertikale Werkzeugschleifmaschine mit Schwenkspindel</b> .....	<b>65</b>
<b>Bild 701 — Innenräummaschine</b> .....	<b>66</b>
<b>Bild 702 — Außenräummaschine</b> .....	<b>67</b>
<b>Bild 703 — Drehräummaschine</b> .....	<b>68</b>

<b>Bild 704 — Drehdrehräummaschine .....</b>	<b>69</b>
<b>Bild 801 — Tieflochbohrmaschine .....</b>	<b>70</b>
<b>Bild 8 — Referenzpunkte .....</b>	<b>75</b>
<b>Bild 9 — Einbaureferenzpunkte.....</b>	<b>77</b>
<b>Bild 10 — Schwenkwinkel, min./max. ....</b>	<b>90</b>
<b>Bild B.1 — Rechte-Hand-Regel für kartesische Koordinatensysteme nach ISO 841 .....</b>	<b>131</b>
<b>Bild C.1 — Beispiel zum Datenaustausch .....</b>	<b>132</b>
<b>Bild D.1 — Blockstrukturbildung .....</b>	<b>133</b>

## **Tabellen**

<b>Tabelle 1 — Bezeichnungen für translatorische und rotatorische Maschinenachsen.....</b>	<b>17</b>
<b>Tabelle 2 — Bezeichnungen für Werkzeug-/ Werkstückwechslerachsen .....</b>	<b>17</b>
<b>Tabelle 3 — Blickrichtung XYP.....</b>	<b>20</b>
<b>Tabelle 4 — Blickrichtung YZP .....</b>	<b>20</b>
<b>Tabelle 5 — Blickrichtung XZP .....</b>	<b>20</b>
<b>Tabelle 6 —Übergeordnete Merkmalliste für spanende Werkzeugmaschinen .....</b>	<b>71</b>
<b>Tabelle 7 — Merkmalblock „Abstand Werkzeugreferenzpunkte“ .....</b>	<b>74</b>
<b>Tabelle 8 — Merkmalblock „Abstand Werkstückreferenzpunkte“ .....</b>	<b>74</b>
<b>Tabelle 9 — Merkmalblock „Abstand Einbaureferenzpunkte“ .....</b>	<b>76</b>
<b>Tabelle 10 — Antriebstyp, Antriebsgröße, Antriebslänge, Antriebsdurchmesser .....</b>	<b>81</b>
<b>Tabelle 11 — Sachmerkmalliste: Maschinenachse, translatorisch .....</b>	<b>85</b>
<b>Tabelle 12 — Sachmerkmalliste: Maschinenachse, rotatorisch .....</b>	<b>86</b>
<b>Tabelle 13 — Sachmerkmalliste: Wechslerachse, translatorisch.....</b>	<b>87</b>
<b>Tabelle 14 — Sachmerkmalliste: Wechslerachse, rotatorisch.....</b>	<b>88</b>
<b>Tabelle 15 — Sachmerkmalliste: Steuerung .....</b>	<b>91</b>
<b>Tabelle 16 — Sachmerkmalliste: Maschinenhydraulik .....</b>	<b>93</b>
<b>Tabelle 17 — Sachmerkmalliste: Maschinenpneumatik .....</b>	<b>95</b>
<b>Tabelle 18 — Sachmerkmalliste: Maschinenschmierung.....</b>	<b>97</b>
<b>Tabelle 19 — Sachmerkmalliste: Maschinenkühlung .....</b>	<b>99</b>
<b>Tabelle 20 — Sachmerkmalliste: Kühlschmierstoffversorgung .....</b>	<b>101</b>
<b>Tabelle 21 — Merkmalblock „Kühlschmierstoffpumpe“ .....</b>	<b>103</b>
<b>Tabelle 22 — Merkmalblock „Rückförderpumpe“ .....</b>	<b>103</b>
<b>Tabelle 23 — Sachmerkmalliste: Späneentsorgung .....</b>	<b>105</b>
<b>Tabelle 24 — Sachmerkmalliste: Schaltschrank .....</b>	<b>106</b>
<b>Tabelle 25 — Sachmerkmalliste: Maschinenverkleidung .....</b>	<b>108</b>
<b>Tabelle 26 — Widerstandsklassen nach DIN EN ISO 23125 .....</b>	<b>109</b>
<b>Tabelle 27 — Sachmerkmalliste: Sicherheitseinrichtungen .....</b>	<b>110</b>

<b>Tabelle 28 — Sachmerkmaliste: Maschinenabsaugung.....</b>	<b>111</b>
<b>Tabelle 29 — Sachmerkmaliste: Werkzeugwechsler .....</b>	<b>113</b>
<b>Tabelle 30 — Kennzahl für Greifgröße 1, 2 .....</b>	<b>114</b>
<b>Tabelle 31 — Sachmerkmaliste: Werkzeugmagazin .....</b>	<b>116</b>
<b>Tabelle 32 — Kennzahl für die Aufnahmegröße 1,2.....</b>	<b>117</b>
<b>Tabelle 33 — Sachmerkmaliste: Palettierstation .....</b>	<b>118</b>
<b>Tabelle 34 — Sachmerkmaliste: Integrierte Messeinrichtung .....</b>	<b>120</b>
<b>Tabelle 35 — Sachmerkmaliste: Druckspeicheranlage .....</b>	<b>122</b>
<b>Tabelle 36 — Sachmerkmaliste: Arbeitsplatz.....</b>	<b>124</b>
<b>Tabelle 37 — Konformitätsklasse 1 für alle Sachmerkmal-Listen.....</b>	<b>127</b>
<b>Tabelle 38 — Konformitätsklasse 2 für alle Sachmerkmal-Listen.....</b>	<b>127</b>
<b>Tabelle 39 — Konformitätsklasse 3 .....</b>	<b>128</b>
<b>Tabelle A.1 — Normenliste zur Sachmerkmal-Liste zu DIN 4000-210 .....</b>	<b>130</b>