

DIN 4000-95 Beiblatt 1:2007-11 (D)

Sachmerkmal-Listen - Teil 95: Trennstellenkodierung für Werkzeuge und Spannzeuge, Erläuterungen zu Kurzzeichen für firmenspezifische Aufnahmen

Inhalt	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Verweisungen	4
3 Trennstellenkodierung für Werkzeuge und Spannzeuge, firmenspezifisch	4
3.1 Firmenspezifische Aufnahmen	4
3.2 Kodierung der herstellerspezifischen bzw. herstellerübergreifenden Aufnahmen und Systeme	8
Literaturhinweise	19

Bilder

Bild 1 — Beispiel zu Coromant-Capto-System	8
Bild 2 — Beispiel zu Schnellwechselfaufnahmen	8
Bild 3 — Beispiel zu Spannzangenaufnahmen	9
Bild 4 — Beispiel zu Schraubenaufnahmen	9

Tabellen

Tabelle 1 — Firmenspezifische Aufnahmen; Aufnahmetyp, Aufnahmeform	5
Tabelle 2 — Trennstellenkodierung (Symbole 1 bis 5) zu SWx (Schnellwechselfaufnahmen)	10
Tabelle 3 — Trennstellenkodierung (Symbole 1 bis 5) zu FLx (Flanschenaufnahmen)	13
Tabelle 4 — Trennstellenkodierung (Symbole 1 bis 5) zu SAx (Schraubenaufnahmen)	14
Tabelle 5 — Trennstellenkodierung (Symbole 1 bis 5) zu SZx (Spannzangenaufnahmen)	15
Tabelle 6 — Trennstellenkodierung (Symbole 1 bis 5) zu PMx (Prismaaufnahmen)	18