

DIN ISO 10907-2:2010-05 (D)

Press-, Spritzgieß- und Druckgießwerkzeuge - Zentrierflansche - Teil 2: Zentrierflansche zur Montage mit Wärmeisolierplatten in kleinen oder mittleren Werkzeugen (Formen C und D) (ISO 10907-2:2007)

Inhalt	Seite
Nationales Vorwort.....	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Maße.....	5
2.1 Zentrierflansche mit Bohrung — Form C.....	5
2.2 Zentrierflansche ohne Bohrung — Form D.....	7
3 Werkstoff	10
4 Bezeichnung	10
Literaturhinweise	11

Bilder

Bild 1 — Beispiele für die Montage von Zentrierflanschen (Form C)	4
Bild 2 — $D < 90$ mm.....	5
Bild 3 — $D = 90$ mm.....	5
Bild 4 — $D > 90$ mm.....	6
Bild 5 — $D < 90$ mm.....	8
Bild 6 — $D = 90$ mm.....	8
Bild 7 — $D > 90$ mm.....	9

Tabellen

Tabelle 1 — Maße von Zentrierflanschen mit Bohrung — Form C.....	7
Tabelle 2 — Maße von Zentrierflanschen ohne Bohrung — Form D.....	10