

DIN ISO 10071-1:2010-11 (D)

Werkzeuge der Stanztechnik - Schnellwechsel-Schneidstempel - Teil 1: Schnellwechsel-Schneidstempel für leichte Beanspruchung (ISO 10071-1:2008)

Inhalt	Seite
Nationales Vorwort.....	3
41 Anwendungsbereich	5
2 Normative Verweisungen	5
3 Begriffe	5
4 Maße.....	5
4.1 Bezugsmaße — Kugel in Arbeitsstellung	5
4.2 Schneidstempel	7
4.3 Sucherstifte	10
4.4 Schneidstempel mit Auswerfer	12
5 Werkstoff und Härte	15
6 Bezeichnung	15
Literaturhinweise.....	16
Bilder	
Bild 1	6
Bild 2	7
Bild 3	8
Bild 4	9
Bild 5	10
Bild 6	11
Bild 7	12
Bild 8	13
Bild 9	14
Tabellen	
Tabelle 1	6
Tabelle 2	7
Tabelle 3	8
Tabelle 4	9
Tabelle 5	10
Tabelle 6	11
Tabelle 7	12
Tabelle 8	13
Tabelle 9.....	14