

DIN 4000-94:2012-01 (D)

Sachmerkmal-Listen - Teil 94: Schnellwechsel-Einsätze

Inhalt	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Sachmerkmal-Listen-Nummer und Zuordnung.....	4
4 Sachmerkmal-Liste Nr. 1	4
4.1 Grundformen.....	4
4.2 Merkmale	7
4.3 Festlegungen zu den Merkmalkennungen.....	8
5 Konformitätsklassen	12
5.1 Allgemeines	12
5.2 Konformitätsklasse 1 (CC1)	12
5.3 Konformitätsklasse 2 (CC2)	12
5.4 Konformitätsklasse 3 (CC3)	12
5.5 Konformitätsklasse 4 (CC4)	12
5.6 Vererbung der Merkmale in den Konformitätsklassen.....	12
5.7 Attribute der Merkmale	12
6 Merkmale — Konformitätsklassen.....	13
6.1 Allgemeines	13
6.2 Merkmale — Konformitätsklasse 1	13
6.3 Merkmale — Konformitätsklasse 2	13
6.4 Merkmale — Konformitätsklasse 3	14
6.5 Merkmale — Konformitätsklasse 4	15
Literaturhinweise	16
Bilder	
Bild 1 — Schnellwechsel-Einsatz mit zylindrischer Aufnahme und Mitnehmer für z. B. zylindrische Schäfte.....	4
Bild 2 — Schnellwechsel-Einsatz mit kegeliger Aufnahme für z. B. Spannzangen.....	5
Bild 3 — Schnellwechsel-Einsatz mit zylindrischer Aufnahme und Mitnehmer für z. B. Spannzangen	5
Bild 4 — Schnellwechseleinsatz mit zylindrischer Aufnahme und Mitnahmenut für z. B. zylindrische Schäfte.....	6
Bild 5 — Schnellwechsel-Einsatz mit zylindrischer Aufnahme für Spannzangen.....	6
Tabellen	
Tabelle 1 — Merkmalliste.....	7
Tabelle 2 — Kühlschmierstoffeintritt.....	10
Tabelle 3 — Kühlschmierstoffaustritt.....	11

Tabelle 4 — Konformitätsklasse 1 für alle Bildkennungen	13
Tabelle 5 — Konformitätsklasse 2 für alle Bildkennungen	13
Tabelle 6 — Konformitätsklasse 3 für die Bildkennungen 1 bis 5.....	14
Tabelle 7 — Konformitätsklasse 4 für die Bildkennungen 1 bis 5.....	15