

DIN ISO 10071-2:2006-03 (D)

Werkzeuge der Stanztechnik - Schnellwechsel-Schneidstempel - Teil 2: Schnellwechsel-Schneidstempel für schwere Beanspruchung (ISO 10071-2:2005)

| Inhalt | | Seite |
|---------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Anwendungsbereich | 4 |
| 2 | Normative Verweisungen | 4 |
| 3 | Begriffe | 4 |
| 4 | Maße..... | 4 |
| 4.1 | Nennmaße — Kugel in Arbeitsstellung..... | 4 |
| 4.2 | Schneidstempel..... | 6 |
| 4.3 | Sucherstifte — Formen C und D..... | 9 |
| 4.4 | Schneidstempel mit Bohrung (für Auswerfer) | 10 |
| 5 | Werkstoff und Härte | 13 |
| 6 | Bezeichnung | 13 |
| | Literaturhinweise..... | 14 |