

DIN ISO 10071-2:2006-03 (D)

Werkzeuge der Stanztechnik - Schnellwechsel-Schneidstempel - Teil 2: Schnellwechsel-Schneidstempel für schwere Beanspruchung (ISO 10071-2:2005)

Inhalt		Seite
1	Anwendungsbereich	4
2	Normative Verweisungen	4
3	Begriffe	4
4	Maße.....	4
4.1	Nennmaße — Kugel in Arbeitsstellung.....	4
4.2	Schneidstempel.....	6
4.3	Sucherstifte — Formen C und D.....	9
4.4	Schneidstempel mit Bohrung (für Auswerfer)	10
5	Werkstoff und Härte	13
6	Bezeichnung	13
Literaturhinweise.....		14