

# DIN ISO 6106:2006-03 (D)

## Schleifmittel - Überprüfung der Korngrößen von Diamant oder kubischem Bornitrid (ISO 6106:2005)

---

<b>Inhalt</b>		<b>Seite</b>
<b>1</b>	<b>Anwendungsbereich .....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Normative Verweisungen .....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Begriffe .....</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>Geräte .....</b>	<b>4</b>
4.1	Siebmaschine .....	4
4.2	Siebe .....	5
4.3	Probenteiler .....	5
4.4	Waage .....	5
4.5	Schaltuhr .....	5
<b>5</b>	<b>Prüfbedingungen .....</b>	<b>6</b>
<b>6</b>	<b>Prüfsiebung .....</b>	<b>6</b>
6.1	Probennahme .....	6
6.2	Vorbereitung zum Sieben .....	6
6.3	Durchführung der Siebung .....	6
<b>7</b>	<b>Auswertung .....</b>	<b>6</b>
7.1	Wiegen der Siebanteile .....	6
7.2	Berechnung der Ergebnisse .....	7
<b>8</b>	<b>Bezeichnung und Verteilungsgrenzen .....</b>	<b>7</b>
8.1	Allgemeines .....	7
8.2	Korngrößen .....	7
8.3	Bezeichnung .....	7
<b>9</b>	<b>Beispiel für die Anwendung von Tabelle 2 .....</b>	<b>7</b>
<b>Anhang A (normativ) Übergangsstück für 75-mm-Siebe .....</b>		<b>10</b>
<b>Literaturhinweise .....</b>		<b>12</b>