

# DIN EN 12341:1999-03 (D)

Luftbeschaffenheit - Ermittlung der PM10-Fraktion von Schwebstaub -  
Referenzmethode und Feldprüfverfahren zum Nachweis der Gleichwertigkeit von  
Meßverfahren und Referenzmeßmethode; Deutsche Fassung EN 12341:1998

---

Inhalt	Seite
Vorwort. ....	2
Einleitung .....	2
1 Anwendungsbereich .....	3
2 Normative Verweisungen .....	3
3 Definitionen .....	3
4 Anforderungen für die Gleichwertigkeit mit einem Referenzgerät .....	4
5 Prüfverfahren .....	4
6 Prüfbericht .....	7
Anhang A (normativ) PM10-Probenahmekonvention .....	8
Anhang B (normativ) Konstruktionsmerkmale für PM10-Referenzgeräte .....	9
Anhang C (normativ) Filter und Wägeverfahren .....	12
Anhang D (informativ) Begründung für das gewählte Verfahren zum Gleichwertigkeitsnachweis .....	13
Anhang E (informativ) Literaturhinweise .....	14