

# DIN 33962:1997-03 (D)

## Messen gasförmiger Emissionen - Kontinuierlich arbeitende Meßeinrichtungen für Einzelmessungen von Stickstoffmonooxid und Stickstoffdioxid

---

Inhalt	Seite
1 Anwendungsbereich .....	1
2 Normative Verweisungen.....	2
3 Anforderungen an die Bauausführung .....	2
3.1 Grundausstattung .....	2
3.2 Weitergehende wünschenswerte Ausführung .....	3
4 Durchführung der Messung .....	3
5 Aufstellen der Gerätekenlinie, Inbetriebnahme am Meßort und Prüfen der Meßeinrichtung .....	3
5.1 Aufstellen der Gerätekenlinie .....	3
5.2 Inbetriebnahme am Meßort und Prüfen der Meßeinrichtung .....	3
6 Angabe der Meßergebnisse .....	3
7 Kenngrößen .....	4
7.1 Allgemeine Kenngrößen .....	4
7.2 Spezifische Kenngrößen .....	4
8 Prüfungen .....	4
8.1 Betriebsinterne Qualitätssicherungen .....	4
8.2 Typprüfung.....	4
9 Normenkonformität, Kennzeichnung und Unterlagen der DIN CERTCO .....	5
9.1 Normenkonformität .....	5
9.2 Kennzeichnung .....	5
9.3 Unterlagen der DIN CERTCO .....	5
Anhang A (informativ) Erläuterungen .....	5
Anhang B (informativ) Beschreibung typischer Meßprinzipien .....	6