

# DIN 55687:2009-08 (D)

## Lösemittel für Beschichtungsstoffe - Ketone - Gaschromatographische Bestimmung des Reinheitsgrades

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Vorwort</b> .....	<b>3</b>
<b>1 Anwendungsbereich</b> .....	<b>4</b>
<b>2 Normative Verweisungen</b> .....	<b>4</b>
<b>3 Begriffe</b> .....	<b>5</b>
<b>4 Kurzbeschreibung</b> .....	<b>5</b>
<b>5 Geräte und Chemikalien</b> .....	<b>5</b>
<b>6 Probenahme</b> .....	<b>7</b>
<b>7 Durchführung</b> .....	<b>7</b>
<b>8 Auswertung</b> .....	<b>8</b>
<b>9 Präzision</b> .....	<b>9</b>
<b>10 Prüfbericht</b> .....	<b>9</b>
<b>Anhang A (informativ) Gaschromatogramme von Ketonen nach DIN 53247</b> .....	<b>10</b>
<b>Literaturhinweise</b> .....	<b>14</b>