

DIN 58141-5:2011-03 (D)

Messung von faseroptischen Elementen - Teil 5: Bestimmung der sichtbaren Defekte von Licht- und Bildleitern; Text Deutsch und Englisch

Inhalt	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	4
4 Bezeichnung des Verfahrens	4
5 Messgeräte und Hilfsmittel.....	5
5.1 Beleuchtungssystem	5
5.2 Halterungen.....	5
5.3 Mikroskop.....	5
6 Vorbehandlung der Probe	5
7 Durchführung der Messung	5
8 Auswertung.....	6
9 Messbericht.....	6