

DIN ISO 9022-20:2015-06 (D)

Optik und Photonik - Umweltprüfverfahren - Teil 20: Schwefeldioxid- oder schwefelwasserstoffhaltige feuchte Atmosphäre (ISO 9022-20:2015)

Inhalt	Seite
Nationales Vorwort.....	3
Nationaler Anhang NA (informativ) Literaturhinweise	4
Einleitung	5
1 Anwendungsbereich	6
2 Normative Verweisungen	6
3 Allgemeine Anforderungen	6
4 Beanspruchung	6
4.1 Beanspruchungsart 41: Schwefeldioxid- (SO ₂ -)haltige feuchte Atmosphäre	6
4.2 Beanspruchungsart 42: Schwefelwasserstoff- (H ₂ S-)haltige feuchte Atmosphäre	7
5 Durchführung der Prüfung	7
5.1 Allgemeines	7
5.2 Vorbehandlung	7
6 Bezeichnung der Umweltprüfung	7
7 Einzelbestimmung	8
Anhang A (informativ) Erläuterungen	9
A.1 Allgemeines	9
A.2 Prüfeinrichtung	9
Literaturhinweise	11