

DIN ISO 9022-14:2016-02 (D)

Optik und Photonik - Umweltprüfverfahren - Teil 14: Tau, Reif, Eis (ISO 9022-14:2015)

Inhalt	Seite
Nationales Vorwort	3
Nationaler Anhang NA (informativ) Literaturhinweise	4
Einleitung	5
1 Anwendungsbereich.....	6
2 Normative Verweisungen	6
3 Allgemeine Angaben und Prüfbedingungen	6
4 Beanspruchung	6
5 Durchführung der Prüfung.....	7
5.1 Allgemeines	7
5.2 Vorbehandlung.....	7
5.3 Ablauf der Prüfung.....	7
5.3.1 Beanspruchungsart 75, Schärfegrad 01; Beanspruchungsart 76, Schärfegrade 01 und 02.....	7
5.3.2 Beanspruchungsart 76, Schärfegrad 03	8
5.3.3 Beanspruchungsart 77	8
5.4 Nachbehandlung	8
5.5 Endkontrolle	8
6 Bezeichnung der Umweltprüfung	9
7 Einzelbestimmung	9
Anhang A (informativ) Erläuterungen	10
A.1 Allgemeines	10
A.2 Tau	10
A.3 Reif	10
A.4 Eisbildung	10
A.4.1 Allgemeines	10
A.4.2 Rauheisbildung	10
A.4.3 Klareisbildung.....	10