

DIN ISO 9022-20:2001-05 (D)

Optik und optische Instrumente - Umweltprüfverfahren - Teil 20: Schwefeldioxid- oder schwefelwasserstoffhaltige feuchte Atmosphäre (ISO 9022:20:1997)

Inhalt	Seite
Vorwort	2
Einleitung	2
1 Anwendungsbereich	3
2 Normative Verweisungen	3
3 Allgemeine Anforderungen	3
4 Beanspruchung	4
4.1 Beanspruchungsart 41: Schwefeldioxid (SO_2) in feuchter Atmosphäre	4
4.2 Beanspruchungsart 42: Schwefelwasserstoff (H_2S) in feuchter Atmosphäre	4
5 Durchführung der Prüfung	4
5.1 Allgemeines	4
5.2 Vorbehandlung	4
6 Bezeichnung	4
7 Einzelbestimmung.....	5
Anhang A (informativ) Erläuterungen	5
Anhang B (informativ) Literaturhinweise.....	6