## E DIN EN ISO 18472:2016-12 (D/E)

Erscheinungsdatum: 2016-11-18

Sterilisation von Produkten für die Gesundheitsfürsorge - Biologische und chemische Indikatoren - Prüfausrüstung (ISO/DIS 18472:2016); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 18472:2016

Sterilization of health care products - Biological and chemical indicators - Test equipment (ISO/DIS 18472:2016); German and English version prEN ISO 18472:2016

Inhal	lt	Seite
Europa	äisches Vorwort	
Vorwo	ort	
Einleit	tung	6
	Anwendungsbereich	
1	-	
2	Normative Verweisungen	
3	Begriffe	8
4	Leistungsanforderungen an Resistometer	9
4.1	Vorgesehene Verwendung	9
4.2	Prüfverfahren	10
4.3	Prüfung auf Luftleckage	
4.4	Leistungsanforderungen an Resistometer für die Sterilisation mit Dampf	10
4.4.1	Messgenauigkeit	10
4.4.2	Daten	1
4.4.3	Verfahrenssteuerung	
4.4.4	Allgemeine Anforderungen an Resistometer für die Sterilisation mit Dampf	
4.4.5	Prüfung auf Luftleckage	
4.4.6	Betrieb des Resistometers für die Sterilisation mit Dampf	
4.5	Leistungsanforderungen an Resistometer für die Sterilisation mit Ethylenoxid	13
4.5.1	Messgenauigkeit	13
4.5.2	Daten	14
4.5.3	Verfahrenssteuerung	
4.5.4	Allgemeine Anforderungen an Resistometer für die Sterilisation mit Ethylenoxid	16
4.5.5	Prüfung auf Luftleckage	
4.5.6	Betrieb des Resistometers für die Sterilisation mit Ethylenoxid	16
4.6	Leistungsanforderungen an Resistometer für die Sterilisation mit trockener Hitze (Heißluft)	15
4.6.1	Messgenauigkeit	
4.6.2	Daten	
4.6.3	Verfahrenssteuerung	
4.6.4	Allgemeine Anforderungen an Resistometer für die Sterilisation mit trockener Hitze (Heißluft)	
4.6.5	Betrieb des Resistometers für die Sterilisation mit trockener Hitze (Heißluft)	
4.7	Leistungsanforderungen an Resistometer für die Sterilisation mit verdampftem	
1.,	Wasserstoffperoxid	18
4.7.1	Messgenauigkeit	
4.7.2	Aufzeichnungstakt	
4.7.3	Verfahrenssteuerung	
4.7.4	Allgemeine Anforderungen an Resistometer für verdampftes Wasserstoffperoxid	
4.7.5	Prüfung auf Luftleckage	
4.7.6	Betrieb des Resistometers für verdampftes Wasserstoffperoxid	

5	Kalibrierung	21
Anhar	ng A (informativ) Zusätzliche Bestimmung der Leistung — Dampf	22
A.1	Allgemeines	
A.2	Luftentfernung aus der Kammer	
A.3	Rate des Vakuums und Druckaufbaus	
A.4	Festlegung des Bereichs	
A.5	Ausrichtung des Indikators	
Anhar	ng B (informativ) Zusätzliche Bestimmung der Leistung — Ethylenoxid	25
<b>B.1</b>	Allgemeines	
<b>B.2</b>	Luftentfernung aus der Kammer	26
<b>B.3</b>	Rate des Vakuums und Druckaufbaus	
<b>B.4</b>	Festlegung des Bereichs	26
Anhar	ng C (informativ) Zusätzliche Bestimmung der Leistung — Trockene Hitze	27
<b>C.1</b>	Allgemeines	
<b>C.2</b>	Spezifische Reaktion auf Variable	27
<b>C.3</b>	Festlegung des Bereichs	27
Anhar	ng D (informativ) Dokumentation zu Resistometern und Ableitungen	29
D.1	Allgemeines	29
D.2	Berechnung der Konzentration der relativen Feuchte	29
D.3	Berechnung der Ethylenoxidkonzentration	30
D.3.1	Einleitung	30
D.3.2	Berechnungen	31
D.3.3	Beispielsberechnungen/Bestimmung der Ethylenoxidkonzentration	32
D.3.4	Ableitung von Gleichung (D.4)	
<b>D.4</b>	Dokumentation	
D.4.1	Allgemeines	
D.4.2	Mindestangaben	
Litera	turhinweise	36