

DIN 58950-7:2003-04 (D)

Sterilisation - Dampf-Sterilisatoren für pharmazeutische Sterilisiergüter - Teil 7: Anforderungen an die Betriebsmittel und bauliche Anforderungen

Inhalt	Seite
Vorwort	2
1 Anwendungsbereich	3
2 Normative Verweisungen	3
3 Begriffe	3
4 Betriebsmittel	3
5 Anforderungen an die Betriebsmittel	4
5.1 Schnittstellen, Leistungsgrenzen	4
5.2 Betriebsmittelreinheit	4
5.2.1 Allgemeines	4
5.2.2 Reinheit des Dampfes	4
5.2.3 Reinheit des Wassers	5
5.2.4 Reinheit von Druckluft	6
5.3 Betriebsmittelsysteme	6
5.3.1 Druck	6
5.3.2 Wasser	8
5.3.3 Druckluft	9
5.3.4 Elektrische Versorgung (EL)	9
5.4 Betriebsmittelentsorgung	10
5.4.1 Abblaseleitungen von Sicherheitsventilen	10
5.4.2 Kondensat	10
5.4.3 Abwasser	11
5.4.4 Abluft aus Sterilisierdruckbehältern und Vakuumanlagen	11
5.4.5 Abwärme des Dampf-Sterilisators	11
6 Bauliche Anforderungen	11
6.1 Bauwerke	11
6.1.1 Maße	11
6.1.2 Fundamente, Decken	12
Anhang A (informativ) Formblatt Betriebsmittelversorgung und -entsorgung	13
Literaturhinweise	16