

DIN 24900-20:2003-05 (D)

Bildzeichen für den Maschinenbau - Teil 20: Kunststoff- und Gummimaschinen

Inhalt	Seite
Vorwort	2
1 Anwendungsbereich	3
2 Normative Verweisungen	3
3 Bildzeichen	3
3.1 Bildzeichen für Walzen, Walzwerke und Kalande	4
3.2 Bildzeichen für Abzieh- und Winkelvorrichtungen	6
3.3 Bildzeichen für Stapeleinrichtungen	9
3.4 Bildzeichen für Extruder und Extrusionsanlagen	10
3.5 Bildzeichen für Folgeeinrichtungen von Extrudern und Kalandern	12
3.6 Bildzeichen für Blasformmaschinen	18
3.7 Bildzeichen für Pressen, Spritzpressen und Spritzgießmaschinen	20
3.8 Bildzeichen für Reaktionsgießmaschinen und -anlagen	22
3.9 Allgemeine Bildzeichen für Kunststoff- und Gummimaschinen	23
Verzeichnis der Bildzeichen (Alphabetisch geordnet)	27
Verzeichnis der Bildzeichen (Geordnet nach ISO 7000)	31