

DIN 6868-56:1997-05 (D)

Sicherung der Bildqualität in röntgendiagnostischen Betrieben - Teil 56: Abnahmeprüfung an Bilddokumentationssystemen

Inhalt	Seite
1 Anwendungsbereich und Zweck	2
2 Normative Verweisungen	2
3 Begriffe	3
4 Allgemeines	4
5 Zeitpunkt der Abnahmeprüfung	5
6 Prüfmittel und Testbilder	5
7 Durchführung der Abnahmeprüfung	10
7.1 Bildqualität von Bilddokumentationssystemen an bilderzeugenden Geräten mit Zugriff auf dauerhaft gespeicherte Testbilder.....	11
7.2 Bildqualität von Bilddokumentationssystemen an bilderzeugenden Geräten ohne Zugriff auf dauerhaft gespeicherte Testbilder.....	12
7.3 Abweichung der optischen Dichte	12
7.4 Artefakte	13
8 Festlegung der Kenngrößen und Bezugswerte für die Konstanzprüfung	14
8.1 Kenngrößen	14
8.2 Bezugswerte	14
9 Prüfbericht und Dokumentation	14
Anhang A (informativ) Beispiel für Vordrucke eines Prüfberichtes für die Abnahmeprüfung an Bilddokumentationssystemen	15
Anhang B (informativ) Literaturhinweise	20