DIN 6868-56:1997-05 (D)

Sicherung der Bildqualität in röntgendiagnostischen Betrieben - Teil 56: Abnahmeprüfung an Bilddokumentationssystemen

Inhalt	Seite
1 Anwendungsbereich und Zweck	2
2 Normative Verweisungen	2
3 Begriffe	3
4 Allgemeines	
5 Zeitpunkt der Abnahmeprüfung	
6 Prüfmittel und Testbilder	
7 Durchführung der Abnahmeprüfung	10
7.1 Bildqualität von Bilddokumentationssystemen an bilderzeugenden Geräten m	nit Zugriff auf
dauerhaft gespeicherte Testbilder	11
7.2 Bildqualität von Bilddokumentationssystemen an bilderzeugenden Geräten o	hne Zugriff auf
dauerhaft gespeicherte Testbilder	12
7.3 Abweichung der optischen Dichte	12
7.4 Artefakte	
8 Festlegung der Kenngrößen und Bezugswerte für die Konstanzprüfung	14
8.1 Kenngrößen	14
8.2 Bezugswerte	14
9 Prüfbericht und Dokumentation	14
Anhang A (informativ) Beispiel für Vordrucke eines Prüfberichtes für die Abnahn	
Bilddokumentationssystemen	
Anhang B (informativ) Literaturhinweise	20