

DIN 6800-1:1980-06 (D)

Dosismessverfahren in der radiologischen Technik; Allgemeines zur Dosimetrie von Photonen- und Elektronenstrahlung nach der Sondenmethode

Inhalt	Seite
1 Stellung der Sondenmethode in der Dosimetrie	2
1.1 Sondenmethode	2
1.2 Andere Methoden der Dosimetrie (Beispiele)	2
2 Dosimeter	2
2.1 Dosimetersonde	2
2.2 Anzeigegerät, Anzeige, Anzeigebereich, Dosismessbereich	3
3 Sondendosis und Sondenfaktor	3
3.1 Sondendosis	3
3.2 Sondenfaktor	3
4 Sondenarten und Dosisumrechnungsfaktoren	4
4.1 Sondenarten	4
4.2 Abmessungen von Dosimetersonden.....	4
4.3 Definition des Dosisumrechnungsfaktors	4
4.4 Umgebungsäquivalente Sonden	4
4.5 Gleichgewichtsonden	4
4.6 Hohlraumsonden	5
5 Fehler, Korrekturen und Meßunsicherheit	6
Schrifttum	7
Weitere Normen	7