

DIN EN 406-11 Beiblatt 1:2000-12 (D)

Technische Zeichnungen – Maßeintragungen – Teil 11: Grundlagen und Anwendung; Ausgang der Bearbeitung an Rohteilen

Inhalt	Seite
Vorwort	1
1 Anwendungsbereich	1
2 Zeichnungsanzeigen	1
2.1 Art der Angaben	1
2.2 Kennzeichnung des Lagebezugs von Elementen	1
2.2.1 Einzelne Bezugselemente	2
2.2.2 Bezugssysteme	2
2.3 Eintragung von Bezugsangaben (roh)	2
2.3.1 Bezugsangaben (roh) mit Bezugsmaß	2
2.3.2 Bezugsangaben (roh) mit Form- und Lagetoleranzen	4
2.4 Toleranzen	4
2.4.1 Toleranzen für Bezugsmaße	4
2.4.2 Form- und Lagetoleranzen	4
3 Beispiele	4
Literaturhinweise	8