

DIN EN 406-11 Beiblatt 1:2000-12 (D)

Technische Zeichnungen – Maßeintragungen – Teil 11: Grundlagen und Anwendung; Ausgang der Bearbeitung an Rohteilen

| Inhalt | Seite |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| Vorwort | 1 |
| 1 Anwendungsbereich | 1 |
| 2 Zeichnungsanzeigen | 1 |
| 2.1 Art der Angaben | 1 |
| 2.2 Kennzeichnung des Lagebezugs von Elementen | 1 |
| 2.2.1 Einzelne Bezugselemente | 2 |
| 2.2.2 Bezugssysteme | 2 |
| 2.3 Eintragung von Bezugsangaben (roh) | 2 |
| 2.3.1 Bezugsangaben (roh) mit Bezugsmaß | 2 |
| 2.3.2 Bezugsangaben (roh) mit Form- und Lagetoleranzen | 4 |
| 2.4 Toleranzen | 4 |
| 2.4.1 Toleranzen für Bezugsmaße | 4 |
| 2.4.2 Form- und Lagetoleranzen | 4 |
| 3 Beispiele | 4 |
| Literaturhinweise | 8 |