

DIN 2271-2:1976-04 (D)

Pneumatische Längenmessung; Baumerkmale der Geräte für den Hochdruckbereich

| Inhalt | Seite |
|---|--------------|
| 1 Geltungsbereich | 1 |
| 2 Meßwertaufnehmer..... | 1 |
| 2.1 Berührungslos arbeitende Meßwertaufnehmer | 1 |
| 2.1.1 Düsenmeßdorn | 1 |
| 2.1.2 Düsenmeßring und Düsenmeßrachen | 2 |
| 2.1.3 Düsenmeßtaster | 2 |
| 2.2 Mechanisch berührende Meßwertaufnehmer | 2 |
| 2.2.1 Pneumatischer Kugelkontaktmeßdorn | 2 |
| 2.2.2 Pneumatischer Hebelkontaktmeßdorn und Blattfederkontaktmeßdorn (siehe Bild 5) | 2 |
| 2.2.3 Kontaktmeßringe | 2 |
| 2.2.4 Pneumatischer Kontaktmeßtaster (siehe Bild 6) | 2 |
| 3 Anzeigeräte | 3 |
| 3.1 Säulengeräte mit Langskale | 3 |
| 3.2 Zeigergeräte mit Rundskale (siehe Bilder 9 und 10)..... | 4 |
| 4 Regel- und Stellelemente..... | 4 |
| 4.1 Druckregler | 4 |
| 4.2 Nullsteller | 4 |
| 4.3 Abgleich | 4 |