

# DIN 76-3:1977-01 (D)

## Gewindeausläufe, Gewindefreistiche für Trapez-, Sägen- und Rundgewinde und andere Gewinde mit grober Steigung

---

<b>Inhalt</b>		<b>Seite</b>
<b>1</b>	<b>Geltungsbereich .....</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Außengewinde (Bolzensgewinde) .....</b>	<b>1</b>
<b>2.1</b>	<b>Gewindeausläufe .....</b>	<b>1</b>
<b>2.2</b>	<b>Abstand des letzten vollen Gewindegangs von der Anlagefläche .....</b>	<b>1</b>
<b>2.3</b>	<b>Gewindefreistich .....</b>	<b>1</b>
<b>3</b>	<b>Innengewinde (Muttergewinde) .....</b>	<b>2</b>
<b>3.1</b>	<b>Mit Gewindeauslauf.....</b>	<b>2</b>
<b>3.2</b>	<b>Mit Gewindefreistich .....</b>	<b>2</b>
<b>4</b>	<b>Eintragungsbeispiele für Zeichnungen.....</b>	<b>3</b>
<b>4.1</b>	<b>Außengewinde.....</b>	<b>3</b>
<b>4.2</b>	<b>Innengewinde .....</b>	<b>3</b>
	<b>Erläuterungen .....</b>	<b>3</b>