

# DIN 65078:1988-12 (D)

Luft- und Raumfahrt; Reinigen mit organischen Lösemitteln; Kenn-Nummer 0014

| <b>Inhalt</b>                                     |  | <b>Seite</b> |
|---|--|--------------|
| <b>1</b>  | <b>Anwendungsbereich .....</b>   | <b>1</b>     |
| <b>2</b>  | <b>Allgemeines .....</b>   | <b>1</b>     |
| <b>3</b>  | <b>Materialien, Fertigungseinrichtungen .....</b>                            | <b>1</b>     |
| <b>4</b>  | <b>Anforderungen.....</b>  | <b>1</b>     |
| <b>4.1</b>  | <b>Anforderungen an die Bauteile/Bauteilgruppen vor der Behandlung .....</b> | <b>1</b>     |
| <b>4.2</b>  | <b>Anforderungen an die behandelten Bauteile/Bauteilgruppen .....</b>        | <b>1</b>     |
| <b>5</b>  | <b>Hinweise zu den Arbeitsgängen .....</b>                                   | <b>1</b>     |
| <b>5.1</b>  | <b>Vorbehandlungsverfahren/Vorreinigen .....</b>                             | <b>1</b>     |
| <b>5.2</b>  | <b>Behandlungsverfahren/Reinigen .....</b>                                   | <b>2</b>     |
| <b>6</b>  | <b>Prüfungen.....</b>  | <b>2</b>     |
| <b>6.1</b>  | <b>Qualifikationsprüfung .....</b>   | <b>2</b>     |
| <b>6.2</b>  | <b>Bauteilprüfungen.....</b>   | <b>2</b>     |
| <b>7</b>  | <b>Arbeitssicherheit .....</b>   | <b>2</b>     |
| <b>8</b>  | <b>Reihenfolge der Arbeitsgänge .....</b>                                    | <b>2</b>     |
| <b>9</b>  | <b>Umweltschutz .....</b>  | <b>2</b>     |
| <b>Zitierte Normen und andere Unterlagen.....</b> |  | <b>3</b>     |