

# DIN EN 1903:2008-06 (D)

**Klebstoffe - Prüfverfahren für Klebstoffe für Boden- und Wandbeläge aus Kunststoff oder Gummi - Bestimmung der Maßänderungen nach beschleunigter Alterung;  
Deutsche Fassung EN 1903:2008**

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Vorwort .....</b>	<b>3</b>
<b>1 Anwendungsbereich .....</b>	<b>4</b>
<b>2 Normative Verweisungen .....</b>	<b>4</b>
<b>3 Begriffe .....</b>	<b>4</b>
<b>4 Kurzbeschreibung .....</b>	<b>4</b>
<b>5 Prüfeinrichtungen und Materialien .....</b>	<b>4</b>
<b>6 Herstellung der Prüfkörper .....</b>	<b>7</b>
<b>6.1 Vorbehandlung der Boden- oder Wandbelag-Prüfmaterialien und der Faserzementplatten .....</b>	<b>7</b>
<b>6.2 Probenahme und Lagerung des Klebstoffes .....</b>	<b>7</b>
<b>6.3 Messpunkte .....</b>	<b>7</b>
<b>6.3.1 Markieren der Messpunkte .....</b>	<b>7</b>
<b>6.3.2 Messungen von Kante zu Kante .....</b>	<b>7</b>
<b>6.4 Anfangsmessungen vor dem Kleben .....</b>	<b>7</b>
<b>6.5 Herstellung der geklebten Prüfkörper .....</b>	<b>7</b>
<b>6.5.1 Reinigen .....</b>	<b>7</b>
<b>6.5.2 Klebstoffauftrag .....</b>	<b>8</b>
<b>6.5.3 Kleben .....</b>	<b>8</b>
<b>7 Durchführung .....</b>	<b>8</b>
<b>7.1 Klimatisieren .....</b>	<b>8</b>
<b>7.2 Lagerungszyklus (beschleunigte Alterung) .....</b>	<b>8</b>
<b>7.3 Folgezyklen .....</b>	<b>8</b>
<b>8 Auswertung und Angabe der Ergebnisse .....</b>	<b>8</b>
<b>9 Prüfbericht .....</b>	<b>9</b>