

DIN 51396-2:2008-11 (D)

Prüfung von Schmierstoffen - Bestimmung von Abriebelementen - Teil 2: Wellenlängendispersive Röntgenfluoreszenz-Analyse (RFA)

Inhalt	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Kurzbeschreibung	4
4 Chemikalien und Hilfsstoffe	5
5 Geräte	5
6 Probenahme	7
7 Aufstellung der Kalibrierkurven	7
8 Durchführung	9
9 Angabe der Ergebnisse	10
10 Präzision des Verfahrens	10
Anhang A (informativ) Informationen zum Fundamentalparameter-Verfahren	12
Literaturhinweise	13