

DIN 51926:2009-05 (D)

Prüfung von Kohlenstoffmaterialien - Bestimmung des Gehaltes an Mesophasen in Bindemitteln durch quantitative Bildanalyse - Binde- und Imprägniermittel

Inhalt	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	4
4 Kurzbeschreibung	4
5 Geräte und Hilfsmittel	5
5.1 Schliffherstellung	5
5.2 Mikroskopausrüstung	5
6 Probenvorbereitung	5
7 Durchführung einer Einzelmessung.....	6
8 Auswertung	7
9 Präzision.....	7
10 Prüfbericht	7
Literaturhinweise	8