

# DIN EN ISO 23277:2010-03 (D)

Zerstörungsfreie Prüfung von Schweißverbindungen - Eindringprüfung von Schweißverbindungen - Zulässigkeitsgrenzen (ISO 23277:2006); Deutsche Fassung EN ISO 23277:2009

---

<b>Inhalt</b>		<b>Seite</b>
<b>Vorwort</b> .....		<b>3</b>
<b>1</b>	<b>Anwendungsbereich</b> .....	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Normative Verweisungen</b> .....	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Begriffe</b> .....	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>Prüfparameter</b> .....	<b>5</b>
<b>4.1</b>	<b>Allgemeines</b> .....	<b>5</b>
<b>4.2</b>	<b>Empfindlichkeit</b> .....	<b>5</b>
<b>4.3</b>	<b>Oberflächenzustand</b> .....	<b>5</b>
<b>4.4</b>	<b>Prozess und Technik</b> .....	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>Zulässigkeitsgrenzen</b> .....	<b>5</b>
<b>5.1</b>	<b>Allgemeines</b> .....	<b>5</b>
<b>5.2</b>	<b>Beurteilung von Anzeigen</b> .....	<b>6</b>
<b>5.3</b>	<b>Anzeigengruppen</b> .....	<b>6</b>
<b>5.4</b>	<b>Entfernung von Unregelmäßigkeiten</b> .....	<b>6</b>
<b>Anhang A (informativ) Empfohlene Prüfparameter</b> .....		<b>7</b>