

DIN 51008-2:2001-12 (D)

Optische Emissionsspektrometrie (OES) - Teil 2: Begriffe für Systeme mit Flammen und Plasmen

| Inhalt | | Seite |
|---------------|----------------------------------------------|--------------|
| 1 | Anwendungsbereich | 2 |
| 2 | Normative Verweisungen | 2 |
| 3 | Begriffe im Zusammenhang mit Flammen | 2 |
| 4 | Begriffe im Zusammenhang mit Plasmen | 3 |
| 5 | Beobachtung | 7 |
| 6 | Probeneinführungssysteme | 7 |
| 7 | Begriffe im Zusammenhang mit Störungen | 9 |
| 8 | Begriffe im Zusammenhang mit Proben | 10 |
| 9 | Messen, Kalibrieren und Auswerten | 12 |
| 10 | Analytische Grenzwerte und Bewertung | 15 |
| | Literaturhinweise | 17 |