

DIN EN ISO 3892:2001-12 (D)

Konversionsschichten auf metallischen Werkstoffen - Bestimmung der flächenbezogenen Masse der Schichten - Gravimetrisches Verfahren (ISO 3892:2000); Deutsche Fassung EN ISO 3892:2001

| Inhalt | | Seite |
|----------------|--|--------------|
| Vorwort | | 3 |
| 1 | Anwendungsbereich | 4 |
| 2 | Geräte | 4 |
| 3 | Proben | 4 |
| 4 | Ablösemittel und Verfahren | 5 |
| 4.1 | Allgemeines | 5 |
| 4.2 | Phosphatschichten auf Eisen und Stahl | 5 |
| 4.3 | Phosphatschichten auf Zink und Cadmium | 6 |
| 4.4 | Kristalline Phosphatschichten auf Aluminium und seinen Legierungen | 6 |
| 4.5 | Chromatschichten auf Zink und Cadmium | 6 |
| 4.6 | Chromatschichten und amorphe Phosphatschichten auf Aluminium und seinen Legierungen | 7 |
| 5 | Darstellung der Ergebnisse | 8 |
| 5.1 | Berechnung | 8 |
| 5.2 | Messunsicherheit | 8 |