

DIN EN ISO 3892:2001-12 (D)

Konversionsschichten auf metallischen Werkstoffen - Bestimmung der flächenbezogenen Masse der Schichten - Gravimetrisches Verfahren (ISO 3892:2000); Deutsche Fassung EN ISO 3892:2001

Inhalt		Seite
Vorwort	3
1	Anwendungsbereich	4
2	Geräte	4
3	Proben	4
4	Ablösemittel und Verfahren	5
4.1	Allgemeines	5
4.2	Phosphatschichten auf Eisen und Stahl	5
4.3	Phosphatschichten auf Zink und Cadmium	6
4.4	Kristalline Phosphatschichten auf Aluminium und seinen Legierungen	6
4.5	Chromatschichten auf Zink und Cadmium	6
4.6	Chromatschichten und amorphe Phosphatschichten auf Aluminium und seinen Legierungen	7
5	Darstellung der Ergebnisse	8
5.1	Berechnung	8
5.2	Messunsicherheit	8