

# DIN EN ISO 10111:2002-03 (D)

Metallische und andere anorganische Schichten - Messung der flächenbezogenen Masse - Übersicht über gravimetrische und chemische Analyseverfahren (ISO 10111:2000); Deutsche Fassung EN ISO 10111:2001

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Vorwort</b> .....	<b>2</b>
<b>1 Anwendungsbereich</b> .....	<b>3</b>
<b>2 Normative Verweisungen</b> .....	<b>4</b>
<b>3 Begriffe</b> .....	<b>4</b>
<b>4 Kurzbeschreibung</b> .....	<b>4</b>
<b>5 Spezielle Geräte</b> .....	<b>5</b>
<b>6 Herstellung der Probe</b> .....	<b>5</b>
<b>7 Messung der beschichteten Fläche</b> .....	<b>5</b>
<b>8 Bestimmung der Überzugmasse durch chemische Analyse</b> .....	<b>6</b>
<b>9 Gravimetrische Bestimmung der Überzugmasse</b> .....	<b>6</b>
<b>10 Berechnungen</b> .....	<b>7</b>
<b>Anhang A (normativ) Reagenzien für die selektive Auflösung metallischer Überzüge</b> .....	<b>8</b>