

# DIN 51081:2002-12 (D)

## Prüfung oxidischer Roh- und Werkstoffe - Bestimmung der Massenänderung beim Glühen

---

<b>Inhalt</b>		<b>Seite</b>
<b>Vorwort</b>	.....	<b>1</b>
<b>1 Anwendungsbereich</b>	.....	<b>2</b>
<b>2 Normative Verweisungen</b>	.....	<b>2</b>
<b>3 Begriffe</b>	.....	<b>2</b>
<b>4 Kurzbeschreibung des Verfahrens</b>	.....	<b>2</b>
<b>5 Bezeichnung des Verfahrens</b>	.....	<b>3</b>
<b>6 Geräte und Prüfmittel</b>	.....	<b>3</b>
<b>7 Probenahme und Probenvorbereitung</b>	.....	<b>3</b>
<b>8 Durchführung</b>	.....	<b>3</b>
<b>9 Angabe der Ergebnisse</b>	.....	<b>4</b>
<b>10 Präzision des Verfahrens</b>	.....	<b>4</b>
<b>11 Prüfbericht</b>	.....	<b>4</b>