

# DIN 51079-1:2004-08 (D)

## Prüfung keramischer Roh- und Werkstoffe - Chemische Analyse von Siliciumcarbid als Rohstoff und als Bestandteil von Werkstoffen - Teil 1: Soda-Borsäure-Auflösung

---

Inhalt	Seite
Vorwort .....	3
1 Anwendungsbereich .....	3
2 Normative Verweisungen .....	4
3 Kurzbeschreibung des Verfahrens .....	4
4 Grundlagen des Verfahrens.....	4
5 Geräte.....	4
6 Reagenzien .....	5
7 Probenahme und Probenvorbereitung .....	5
8 Durchführung .....	5
9 Prüfbericht.....	6
Literaturhinweise .....	6