

# DIN 51079-2:2004-08 (D)

## Prüfung keramischer Roh- und Werkstoffe - Chemische Analyse von Siliciumcarbid als Rohstoff und als Bestandteil von Werkstoffen - Teil 2: Säure-Druck-Aufschluss

---

Inhalt	Seite
Vorwort.....	2
1 Anwendungsbereich.....	3
2 Normative Verweisungen .....	3
3 Kurzbeschreibung des Verfahrens .....	4
4 Grundlagen des Verfahrens .....	4
5 Geräte .....	4
6 Reagenzien .....	5
7 Probenahme und Probenvorbereitung .....	5
8 Durchführung .....	5
9 Prüfbericht .....	6
Literaturhinweise.....	6