

DIN 51087-1:2005-06 (D)

Prüfung von oxidischen Roh- und Werkstoffen - Teil 1: Spektralphotometrische Bestimmung von Eisen(II) und Eisen(III) mit o-Phenanthrolin

Inhalt	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	3
2 Normative Verweisungen	3
3 Begriffe	3
4 Grundlagen des Verfahrens	4
5 Störungen.....	4
6 Geräte	4
7 Reagenzien.....	4
8 Probenahme	5
9 Probenvorbehandlung	5
10 Aufschluss und Bestimmung.....	5
11 Auswertung.....	6
12 Angabe der Ergebnisse	7
13 Verfahrenskenndaten für die Qualitätssicherung.....	7
14 Prüfbericht	8
Literaturhinweise.....	9