

DIN 50977:2005-12 (D)

Messung von Schichtdicken - Berührungslose Messung der Dicke von Schichten am kontinuierlich bewegten Messgut

Inhalt	Seite
1 Anwendungsbereich	2
2 Normative Verweisungen	2
3 Begriffe	3
4 Kurzbeschreibung des Verfahrens.....	5
5 Messeinrichtung	5
6 Sicherheitstechnische Anforderungen	6
7 Kalibrieren.....	6
8 Durchführung der Messung	7
9 Einflüsse auf den Messwert	7
10 Auswertung.....	7
11 Messunsicherheit	7
12 Prüfbericht	8