

DIN 52108:2007-01 (D)

Prüfung anorganischer nichtmetallischer Werkstoffe - Verschleißprüfung mit der Schleifscheibe nach Böhme - Schleifscheiben-Verfahren

Inhalt	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	3
2 Normative Verweisungen	3
3 Begriffe	3
4 Kurzbeschreibung	4
5 Prüfeinrichtungen.....	4
6 Proben	6
7 Durchführung.....	7
8 Auswertung.....	8
9 Prüfbericht	9