

# DIN 55988:2013-04 (D)

## Bestimmung von Maßzahlen für die Transparenz (Lasur) von pigmentierten und unpigmentierten Systemen - Farbmetrisches Verfahren

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
Vorwort .....	3
Einleitung .....	4
1 Anwendungsbereich .....	5
2 Normative Verweisungen .....	5
3 Begriffe .....	5
4 Kurzbeschreibung .....	6
5 Geräte .....	6
6 Herstellen der Probe .....	7
7 Durchführung.....	7
7.1 Messen der Proben .....	7
7.2 Schwarzkorrektur der Reflexionswerte.....	8
8 Bestimmung der Transparenzzahl.....	8
8.1 Mehrpunktverfahren (Verfahren M) .....	8
8.2 Einpunktverfahren (Verfahren E).....	9
9 Prüfbericht .....	9
Literaturhinweise .....	10