

# DIN EN 1149-3:2004-07 (D)

## Schutzkleidung - Elektrostatische Eigenschaften - Teil 3: Prüfverfahren für die Messung des Ladungsabbaus; Deutsche Fassung EN 1149-3:2004

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Vorwort</b> .....	<b>3</b>
<b>Einleitung</b> .....	<b>4</b>
<b>1 Anwendungsbereich</b> .....	<b>5</b>
<b>2 Normative Verweisungen</b> .....	<b>5</b>
<b>3 Begriffe</b> .....	<b>5</b>
<b>4 Prüfverfahren</b> .....	<b>6</b>
<b>4.1 Probenherstellung und -konditionierung</b> .....	<b>6</b>
<b>4.2 Triboelektrische Aufladung (Prüfverfahren 1)</b> .....	<b>6</b>
<b>4.3 Influenzaufladung (Prüfverfahren 2)</b> .....	<b>8</b>
<b>5 Prüfbericht</b> .....	<b>10</b>
<b>Anhang A (informativ) Erläuterungen</b> .....	<b>17</b>
<b>Anhang ZA (informativ) Abschnitte in dieser Europäischen Norm, die grundlegende Anforderungen oder andere Vorgaben von EU-Richtlinien betreffen</b> .....	<b>18</b>