

# DIN 13017:2021-07 (D)

## Bildzeichen für Textilmaschinen

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Vorwort</b> .....	<b>3</b>
<b>1 Anwendungsbereich</b> .....	<b>4</b>
<b>2 Normative Verweisungen</b> .....	<b>4</b>
<b>3 Begriffe</b> .....	<b>4</b>
<b>4 Registrierungsnummer der Symbole</b> .....	<b>5</b>
<b>5 Bildzeichen und Benennungen</b> .....	<b>5</b>
<b>6 Besondere Symbole</b> .....	<b>28</b>
<b>Anhang A (informativ) Beispiele für die Anwendung der Bildzeichen</b> .....	<b>50</b>
<b>Literaturhinweise</b> .....	<b>52</b>
<b>Deutsches alphabetisches Stichwortverzeichnis</b> .....	<b>53</b>
<b>Bilder</b>	
<b>Bild A.1 — Instandhaltungsgruppe für den Hauptantrieb</b> .....	<b>50</b>
<b>Bild A.2 — Wahlschalter für die Position einer Walze</b> .....	<b>50</b>
<b>Bild A.3 — Ein- und Ausschalter für ein Gebläse</b> .....	<b>51</b>
<b>Bild A.4 — Schalthebel zum Aufwickeln oder Ablegen der Ware</b> .....	<b>51</b>
<b>Tabellen</b>	
<b>Tabelle 1 — Bildzeichen und Benennungen</b> .....	<b>5</b>
<b>Tabelle 2 — Besondere Symbole</b> .....	<b>28</b>