

Warnvermerk / Warning notice	DIN ISO 7648:1988-10
Datum / Date	2018-07-13
<p>Im DIN-Anzeiger 11/1997 wurde folgende Korrektur veröffentlicht:</p> <p>In der Anmerkung zum Abschnitt A.2.2.4 ist der Begriff „Stemmeisen“ durch den Begriff „Montierhebel“ zu ersetzen.</p> <p>Die Anmerkung zum Abschnitt A.2.2.8 muss wie folgt lauten:</p> <p>„...Er ist nicht die eigentliche Außermittigkeit (Achsenversatz). Die tatsächliche Mittigkeitsabweichung (Achsenversatz) ist die Hälfte dieses Wertes“.</p>	