

VEREIN  
DEUTSCHER  
INGENIEURE

Stoffbestimmung an Partikeln in der Außenluft  
Messen von Al, As, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn,  
Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Ti, V und Zn als Bestandteil der  
atmosphärischen Deposition nach Probenahme mit Bulk- und  
Wet-only-Sammlern mittels GF-AAS, ICP-OES und ICP-MS  
Determination of suspended matter in ambient air  
Measurement of Al, As, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg,  
Mn, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Ti, V, and Zn as part of the  
atmospheric deposition after sampling with bulk and wet-only  
collectors using GF-AAS, ICP-OES, and ICP-MS

VDI 2267

Blatt 2 / Part 2

Ausg. deutsch/englisch  
Issue German/English

*Der Entwurf dieser Richtlinie wurde mit Ankündigung im Bundesanzeiger einem öffentlichen Einspruchsverfahren unterworfen.*

*Die deutsche Version dieser Richtlinie ist verbindlich.*



*The draft of this standard has been subject to public scrutiny after announcement in the Bundesanzeiger (Federal Gazette).*

*The German version of this standard shall be taken as authoritative. No guarantee can be given with respect to the English translation.*

Inhalt	Seite
Vorbemerkung .....	3
Einleitung .....	3
<b>1 Anwendungsbereich</b> .....	7
<b>2 Normative Verweise</b> .....	11
<b>3 Begriffe</b> .....	11
<b>4 Geräte und Chemikalien</b> .....	12
4.1 Geräte für die Probenahme .....	12
4.2 Geräte für die Analyse .....	13
4.3 Chemikalien und Gase .....	14
<b>5 Sicherheitshinweise</b> .....	16
<b>6 Probenahme</b> .....	16
6.1 Probenahmeort .....	16
6.2 Anforderungen an die Probenahme .....	17
<b>7 Probenvorbereitung</b> .....	18
7.1 Volumenbestimmung .....	18
7.2 Vorbereitung von Wet-only- und Trichterflasche-Proben .....	18
7.3 Vorbereitung von Topfsammler- Proben (Bergerhoff-Verfahren) .....	20
7.4 Probenaufschluss .....	21
<b>8 Kalibrieren</b> .....	23
8.1 Überprüfen von Matrixeinflüssen .....	23
8.2 Standard-Kalibrierverfahren .....	24
8.3 Kalibrierverfahren mit internem Standard .....	24
8.4 Standard-Additionsverfahren .....	26
<b>9 Analyse</b> .....	26
9.1 GF-AAS .....	26
9.2 ICP-OES .....	29
9.3 ICP-MS .....	34

Contents	Page
Preliminary note .....	3
Introduction .....	3
<b>1 Scope</b> .....	7
<b>2 Normative references</b> .....	11
<b>3 Terms and definitions</b> .....	11
<b>4 Equipment and chemicals</b> .....	12
4.1 Sampling equipment .....	12
4.2 Equipment required for analysis .....	13
4.3 Chemicals and gases .....	14
<b>5 Safety instructions</b> .....	16
<b>6 Sampling</b> .....	16
6.1 Sampling site .....	16
6.2 Sampling specifications .....	17
<b>7 Sample preparation</b> .....	18
7.1 Volume determination .....	18
7.2 Preparation of wet-only and funnel- and-bottle samples .....	18
7.3 Preparation of collecting pot samples (Bergerhoff method) .....	20
7.4 Sample digestion .....	21
<b>8 Calibration</b> .....	23
8.1 Checks on the effects of matrices .....	23
8.2 Standard calibration method .....	24
8.3 Calibration method with an internal standard .....	24
8.4 Standard addition method .....	26
<b>9 Analysis</b> .....	26
9.1 GF-AAS .....	26
9.2 ICP-OES .....	29
9.3 ICP-MS .....	34

VDI/DIN-Kommission Reinhaltung der Luft (KRdL) – Normenausschuss

Fachbereich Umweltmesstechnik

VDI/DIN-Handbuch Reinhaltung der Luft, Band 4: Analysen- und Messverfahren I

Inhalt	Seite
<b>10 Auswertung und Berechnung des Ergebnisses</b> .....	38
10.1 Auswertung nach dem Standard-Kalibrierverfahren und Kalibrierverfahren mit internem Standard .....	38
10.2 Auswertung nach dem Standard-Additionsverfahren .....	38
10.3 Berechnung der Ergebnisse .....	39
<b>11 Verfahrenskenngrößen</b> .....	41
11.1 Nachweisgrenzen für die Bestimmung von Elementen nach Probenahme mit Topfsammlern (Bergerhoff-Verfahren) .....	42
11.2 Nachweisgrenzen für die Bestimmung von Elementen nach Probenahme mit Wet-only-Sammlern und Bulk-Sammlern des Typs Trichterflasche .....	42
11.3 Abschätzung der Messunsicherheit .....	43
<b>12 Qualitätssicherung</b> .....	54
12.1 Allgemeines .....	54
12.2 Überprüfung auf Blindwerte .....	54
12.3 Überprüfung der Kalibrierung .....	55
12.4 Qualitätskontrolllösungen .....	55
12.5 Überprüfung der Wiederfindungen .....	57
12.6 Qualitätssicherung bei Probenahme, Transport und Lagerung .....	57
Schrifttum .....	58

Contents	Page
<b>10 Analysis and calculation of the result</b> .....	38
10.1 Analysis using the standard calibration method and the calibration method with an internal standard .....	38
10.2 Analysis using the standard addition method .....	38
10.3 Calculation of the result .....	39
<b>11 Performance characteristics</b> .....	41
11.1 Limits of detection for the determination of elements after sampling with collecting pots (Bergerhoff method) .....	42
11.2 Limits of detection for the determination of elements after sampling with wet-only collectors and bulk funnel-and-bottle-type collectors .....	42
11.3 Estimating measurement uncertainty .....	43
<b>12 Quality assurance</b> .....	54
12.1 General information .....	54
12.2 Checks on blanks .....	54
12.3 Checks on calibration .....	55
12.4 Quality control solutions .....	55
12.5 Checks on recoveries .....	57
12.6 Quality assurance during sampling, transport, and storage .....	57
Bibliography .....	58