

Warnvermerk / Warning notice	DIN EN ISO 340:2022-09
Datum / Date	2023-09-19
<p>Fördergurte - Brandverhalten unter Laborbedingungen - Anforderungen und Prüfverfahren (ISO 340:2022); Deutsche Fassung EN ISO 340:2022 Conveyor belts - Laboratory scale flammability characteristics - Requirements and test method (ISO 340:2022); German version EN ISO 340:2022 Courroies transporteuses - Caractéristiques d'inflammabilité d'échelle de laboratoire - Exigences et méthode d'essai (ISO 340:2022); Version allemande EN ISO 340:2022</p> <p>In der deutschen Fassung der DIN EN ISO 340:2022-09 wurden folgende Fehler erkannt:</p> <p>In 5.7.6 ist der erste Satz wie folgt zu korrigieren: „Unmittelbar nach Verlöschen der Flammen wird die Luftzufuhr mit der zuvor festgelegten Geschwindigkeit für 1 min eingeschaltet.“</p> <p>In the German version of DIN EN ISO 340:2022-09 the following errors have been noted:</p> <p>In 5.7.6, correct the first sentence as follows: „Unmittelbar nach Verlöschen der Flammen wird die Luftzufuhr mit der zuvor festgelegten Geschwindigkeit für 1 min eingeschaltet.“</p> <p>HINWEIS: Wir weisen darauf hin, dass der vorliegende Fehler negative Auswirkungen haben kann. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, den Sachverhalt bei der Anwendung der Norm angemessen zu berücksichtigen, um einen etwaigen Schaden zu vermeiden.</p> <p>Bitte prüfen Sie unverzüglich, ob und inwieweit in Ihrem Fall eine Schadengefahr besteht und reagieren Sie entsprechend. Falls Sie das Dokument selbst nicht anwenden, jedoch den/die betroffenen Anwender kennen, leiten Sie diesen Warnvermerk unverzüglich an den/die Anwender weiter.</p> <p>INFORMATION: Please note that this error can have negative implications. When applying the standard, it is the user's responsibility to take due account of this warning notice in order to avert potential damage.</p> <p>Please check without delay whether, and to what extent, there is a risk of damage in your case, and take the necessary action. If you do not apply the document yourself but are aware of any users who may be affected, please forward this warning notice on to them without delay.</p>	

- Leerseite -