

Warnvermerk / Warning notice	DIN 3588-3:2021-11
Datum / Date	2024-10-10
<p>Gas-Anbohrarmaturen - Teil 3: Konformitätsbewertung Gas Tapping Tees – Part 3: Conformity assessment Robinets d'aéraation de gaz – Partie 3 : Évaluation de conformité</p> <p>In DIN 3588-3:2021-11 wurden folgende Fehler erkannt:</p> <p>In dem Abschnitt 9.2.1 wird unter dem dritten Spiegelstrich auf Tabelle 3 (DIN 3588-1) verwiesen. Dieser Verweis ist fehlerhaft. Richtig ist der Verweis auf Tabelle 4 (DIN 3588-1).</p> <p>In DIN 3588-3:2021-11 the following errors have been noted:</p> <p>In the third bullet point of Section 9.2.1, reference is made to Table 3 (DIN 3588-1). This reference is incorrect. The correct reference is to Table 4 (DIN 3588-1).</p> <p>HINWEIS: Wir weisen darauf hin, dass der vorliegende Fehler negative Auswirkungen haben kann. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, den Sachverhalt bei der Anwendung der Norm angemessen zu berücksichtigen, um einen etwaigen Schaden zu vermeiden.</p> <p>Bitte prüfen Sie unverzüglich, ob und inwieweit in Ihrem Fall eine Schadengefahr besteht und reagieren Sie entsprechend. Falls Sie das Dokument selbst nicht anwenden, jedoch den/die betroffenen Anwender kennen, leiten Sie diesen Warnvermerk unverzüglich an den/die Anwender weiter.</p> <p>INFORMATION: Please note that this error can have negative implications. When applying the standard, it is the user's responsibility to take due account of this warning notice in order to avert potential damage.</p> <p>Please check without delay whether, and to what extent, there is a risk of damage in your case, and take the necessary action. If you do not apply the document yourself but are aware of any users who may be affected, please forward this warning notice on to them without delay.</p>	

- Leerseite -