

<b>Warnvermerk / Warning notice</b>	DIN 4074-5:2026-05
<b>Datum / Date</b>	2026-05-06
<p><b>Sortierung von Holz nach der Tragfähigkeit – Teil 5: Laubschnittholz</b>  <b>Strength grading of timber – Part 5: Sawn hard wood</b>  <b>Classement des bois suivant leur résistance – Partie 5: Bois de sciage de feuillu</b></p> <p><b>In der deutschen Fassung der DIN 4074-5:2026-05 wurden folgende Fehler erkannt:</b></p> <p>In Tabelle 2 muss in der Spalte „LS 13, LS 13K“, Zeile „3. Markröhre“ die Fußnote „a“ gelöscht werden.</p> <p><b>In the German version of DIN 4074-5:2026-05 the following errors have been noted:</b></p> <p>In Table 2, column “LS 13, LS 13K”, row “3. Markröhre”, the footnote “a” shall be deleted.</p> <p><b>WICHTIGER HINWEIS:</b>  Wir weisen darauf hin, dass der vorliegende Fehler schwerwiegende Auswirkungen haben kann. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, den Sachverhalt bei der Anwendung der Norm angemessen zu berücksichtigen, um einen drohenden Schaden zu vermeiden.</p> <p><b>Bitte prüfen Sie unverzüglich, ob und inwieweit in Ihrem Fall eine Schadengefähr besteht und reagieren Sie entsprechend! Falls Sie das Dokument selbst nicht anwenden, jedoch den/die betroffenen Anwender kennen, leiten Sie diesen Warnvermerk unverzüglich an den/die Anwender weiter.</b></p> <p><b>IMPORTANT INFORMATION:</b>  Please note that this error can have serious implications. When applying the standard, it is the user’s responsibility to take due account of this warning notice in order to avert imminent damage.</p> <p><b>Please check without delay whether, and to what extent, there is a risk of damage in your case, and take the necessary action! If you do not apply the document yourself but are aware of any users who may be affected, please forward this warning notice on to them without delay.</b></p>	

- Leerseite -