

VEREIN DEUTSCHER
INGENIEURE

VERBAND DER
ELEKTROTECHNIK
ELEKTRONIK
INFORMATIONSTECHNIK

DEUTSCHE
GESELLSCHAFT FÜR
QUALITÄT

DEUTSCHER
KALIBRIERDIENST

Prüfmittelüberwachung
Prüfanweisung für Fühlhebelmessgeräte

Inspection of measuring and test equipment
Test instructions for lever gauges

VDI/VDE/DGQ
2618


Blatt 11.3 / Part 11.3

Ausg. deutsch/englisch
Issue German/English

Inspection of measurement e équipement d'essai
Instructions d'essai pour jauges de levier

Die deutsche Version dieser Richtlinie ist verbindlich.

The German version of this guideline shall be taken as authoritative. No guarantee can be given with respect to the English translation.



Diese Anweisung gilt in Verbindung mit
VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 1.1
„Grundlagen“ und Blatt 1.2 „Messunsicherheit“.

Alle im Rahmen dieser Richtlinie verfügbaren oder
geplanten Prüfanweisungen sind in Blatt 1.1, Anhang
A, aufgelistet.

Der aktuelle Status ist im Internet unter www.vdi.de/richtlinien verfügbar.

These instructions apply in connection with
VDI/VDE/DGQ 2618 Part 1.1 "Basic principles"
and Part 1.2 "Uncertainty of measurement".

All test instructions available or planned in the scope
of this guideline are listed in Annex A of Part 1.1.

The actual status is available in the internet on the site
www.vdi.de/richtlinien.

VDI/VDE-Gesellschaft Mess- und Automatisierungstechnik (GMA)

VDI/VDE Society for Measurement and Automatic Control

Fachausschuss Messmittel für geometrische Größen
Committee Measuring tools for geometrical quantities

VDI/VDE-Handbuch Messtechnik II
VDI/VDE-Handbuch Mikro- und Feinwerktechnik
VDI-Handbuch Betriebstechnik, Teil 3