

# DIN EN ISO 3672-2:2002-07 (D)

Kunststoffe - Ungesättigte Polyesterharze (UP-R) - Teil 2: Herstellung von Probekörpern und Bestimmung von Eigenschaften (ISO 3672-2:2000); Deutsche Fassung EN ISO 3672-2:2001

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Vorwort</b> .....	<b>3</b>
<b>Einleitung</b> .....	<b>4</b>
<b>1 Anwendungsbereich</b> .....	<b>4</b>
<b>2 Normative Verweisungen</b> .....	<b>4</b>
<b>3 Herstellung von Probekörpern</b> .....	<b>6</b>
<b>3.1 Allgemeines</b> .....	<b>6</b>
<b>3.2 Vorbehandlung der Materialien</b> .....	<b>7</b>
<b>3.3 Herstellung der Platten</b> .....	<b>7</b>
<b>3.3.1 Geräte</b> .....	<b>7</b>
<b>3.3.2 Reagenzien</b> .....	<b>7</b>
<b>3.3.3 Durchführung</b> .....	<b>7</b>
<b>3.4 Ausschneiden von Probekörpern</b> .....	<b>9</b>
<b>4 Konditionieren von Probekörpern</b> .....	<b>9</b>
<b>5 Bestimmung von Eigenschaften</b> .....	<b>9</b>
<b>Anhang ZA (normativ) Normative Verweisungen auf internationale Publikationen mit ihren entsprechenden europäischen Publikationen</b> .....	<b>14</b>